

## MEDIUM Tabella Danni

Tipo	Parte del veicolo	Foratura Pneumatico	Graffio da vegetazione	Graffio -6 cm	Graffio +6 cm	Ammaccato -6 cm	Ammaccato +6 cm	Ammaccato +20 cm	Scheggiato	Rotto	Mancante	Macchia / Taglio / Bruciatura
Interno	Accendisigari	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
Esternamente	Antenna	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
Altro	Autoradio	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	650
Altro	Blocchetto avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660	0
Interno	Bracciolo	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	350
Esternamente	Calotta retrovisore esterno destro	0	80	140	200	0	0	0	0	300	300	300
Esternamente	Calotta retrovisore esterno sinistro	0	80	140	200	0	0	0	0	300	300	300
Altro	Cappelliera avvolgibile	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360
Altro	Cappelliera rigida	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360
Altro	Carburante contaminato	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0
Altro	Carica batteria	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
Altro	Cassetto porta oggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
Esternamente	Catarinfrangente	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0
Altro	Catene da neve	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Esternamente	Cerchio in alluminio anteriore destro	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Esternamente	Cerchio in alluminio anteriore sinistro	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Esternamente	Cerchio in alluminio posteriore destro	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Esternamente	Cerchio in alluminio posteriore sinistro	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Esternamente	Cerchio in lega anteriore destro	0	0	180	240	0	0	0	0	380	380	0
Esternamente	Cerchio in lega anteriore sinistro	0	0	180	240	0	0	0	0	380	380	0
Esternamente	Cerchio in lega posteriore destro	0	0	180	240	0	0	0	0	380	380	0
Esternamente	Cerchio in lega posteriore sinistro	0	0	180	240	0	0	0	0	380	380	0
Altro	Chiave rotta o non funzionante	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0
Altro	Chiave smarrita	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0
Altro	Cintura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
Esternamente	Cofano anteriore	0	220	260	360	280	650	1100	0	1100	1100	1100
Altro	Coppa olio rotta	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
Esternamente	Copricerchio anteriore destro	0	0	80	120	0	0	0	0	120	120	120
Esternamente	Copricerchio anteriore sinistro	0	0	80	120	0	0	0	0	120	120	120
Esternamente	Copricerchio posteriore destro	0	0	80	120	0	0	0	0	120	120	120
Esternamente	Copricerchio posteriore sinistro	0	0	80	120	0	0	0	0	120	120	120
Esternamente	Cristallo retrovisore esterno destro	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
Esternamente	Cristallo retrovisore esterno sinistro	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
Interno	Cruscotto	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800
Altro	Documenti auto	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0
Altro	Errato rifornimento	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0
Esternamente	Fanale posteriore destro	0	0	0	180	0	0	0	0	450	450	450
Esternamente	Fanale posteriore sinistro	0	0	0	180	0	0	0	0	450	450	450
Esternamente	Fendinebbia anteriore destro	0	0	0	160	0	0	0	0	280	280	280
Esternamente	Fendinebbia anteriore sinistro	0	0	0	160	0	0	0	0	280	280	280
Esternamente	Fendinebbia posteriore destro	0	0	0	160	0	0	0	0	280	280	280
Esternamente	Fendinebbia posteriore sinistro	0	0	0	160	0	0	0	0	280	280	280
Altro	Fodera sedile guidatore	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Altro	Fodera sedile passeggero anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Altro	Fodera sedili posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Altro	Foratura pneumatico	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
Altro	Frizione non riparabile	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0
Altro	Giubbino alta visibilità	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
Esternamente	Griglia paraurti anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0
Altro	Imbottitura sedile guidatore	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460	460
Altro	Imbottitura sedile passeggero anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460	460
Altro	Imbottitura sedile posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460	460
Esternamente	Indicatore direzione laterale destro	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Esternamente	Indicatore direzione laterale sinistro	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Altro	Kit riparazione pneumatici	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
Esternamente	Lato destro	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esternamente	Lato sinistro	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	Luce di cortesia	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
Esternamente	Lunotto posteriore	0	0	0	0	0	0	0	260	900	900	900
Esternamente	Maniglia porta anteriore destra	0	80	180	0	0	0	0	0	300	300	300
Esternamente	Maniglia porta anteriore sinistra	0	80	180	0	0	0	0	0	300	300	300
Esternamente	Maniglia porta posteriore destra	0	80	180	0	0	0	0	0	300	300	300
Esternamente	Maniglia porta posteriore sinistra	0	80	180	0	0	0	0	0	300	300	300
Esternamente	Maniglia sportello bagagliaio	0	80	180	0	0	0	0	0	360	360	360
Altro	Martinetto, Cric	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
Altro	Moquette bagagliaio	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260
Altro	Motore alluvionato	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Altro	Motore non riparabile	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Altro	Navigatore GPS portatile	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
Esternamente	Parabrezza anteriore	0	0	0	180	0	0	0	260	900	900	900
Esternamente	Parafango anteriore destro	0	80	220	380	220	560	900	0	900	900	900
Esternamente	Parafango anteriore sinistro	0	80	220	380	220	560	900	0	900	900	900
Esternamente	Parafango posteriore destro	0	80	220	380	220	560	900	0	900	900	900
Esternamente	Parafango posteriore sinistro	0	80	220	380	220	560	900	0	900	900	900
Interno	Parasole	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80
Esternamente	Paraurti anteriore	0	80	220	400	280	660	1000	0	1000	1000	1000
Esternamente	Paraurti posteriore	0	80	280	400	280	660	1000	0	1000	1000	1000
Esternamente	Pneumatico anteriore destro	60	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Esternamente	Pneumatico anteriore sinistro	60	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Esternamente	Pneumatico posteriore destro	60	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Esternamente	Pneumatico posteriore sinistro	60	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Altro	Poggiatesta	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	180
Esternamente	Poggiatacco	0	0	80	120	60	120	120	0	120	120	120
Esternamente	Porta anteriore destra	0	80	220	460	220	560	760	0	1200	1200	1200
Esternamente	Porta anteriore sinistra	0	80	220	460	220	560	760	0	1200	1200	1200

vettura-medium-tabella-danni-0426

Esternamente	Porta posteriore destra	0	80	220	460	220	560	760	0	1200	1200	1200
Esternamente	Porta posteriore sinistra	0	80	220	460	220	560	760	0	1200	1200	1200
Esternamente	Proiettore anteriore destro	0	0	160	260	0	0	0	0	820	820	0
Esternamente	Proiettore anteriore destro Xenon	0	0	220	320	0	0	0	0	860	860	0
Esternamente	Proiettore anteriore sinistro	0	0	160	260	0	0	0	0	820	820	0
Esternamente	Proiettore anteriore sinistro Xenon	0	0	220	320	0	0	0	0	860	860	0
Esternamente	Retrovisore destro completo elettrico	0	0	120	220	0	0	0	0	560	560	560
Esternamente	Retrovisore destro completo manuale	0	0	120	220	0	0	0	0	560	560	560
Esternamente	Retrovisore sinistro completo elettrico	0	0	120	220	0	0	0	0	560	560	560
Esternamente	Retrovisore sinistro completo manuale	0	0	120	220	0	0	0	0	560	560	560
Esternamente	Rimozione serigrafie	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200
Interno	Rivestimento del tetto	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
Altro	Rivestimento interno	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
Altro	Ruota di scorta	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
Altro	Sanificazione interna	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
Altro	Schermo multi funzione	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200
Altro	SD card Navigatore	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400
Interno	Sedile del guidatore	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
Interno	Sedile passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
Altro	Seggiolino per bambini G0, G1, G2	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
Altro	Seggiolino rialzo G3	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Esternamente	Serratura porta anteriore destra	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
Esternamente	Serratura porta anteriore sinistra	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
Esternamente	Serratura sportello bagagliaio	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
Altro	Smacchiatura sedili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Esternamente	Sottoporta destro	0	80	260	320	320	660	960	0	960	960	960
Esternamente	Sottoporta sinistro	0	80	260	320	320	660	960	0	960	960	960
Esternamente	Sottoscocca	0	80	260	320	320	660	960	0	960	960	0
Interno	Specchietto retrovisore interno	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220
Esternamente	Spoiler paraurti anteriore	0	0	120	180	120	260	260	0	260	260	0
Esternamente	Spoiler paraurti posteriore	0	0	120	180	120	260	260	0	260	260	0
Esternamente	Sportello bagagliaio	0	220	180	280	320	660	1100	0	1100	1100	1100
Esternamente	Sportello serbatoio carburante	0	80	120	160	0	0	0	0	260	260	260
Esternamente	Stemma anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
Esternamente	Stemma posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
Altro	Supporto Navigatore GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30
Interno	Tappetino	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Altro	Tappetino anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Altro	Tappetino posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Esternamente	Tappo serbatoio carburante	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Esternamente	Targa	0	0	0	0	120	220	350	0	460	460	460
Altro	Telaio sedile anteriore passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	850
Altro	Telaio sedile guidatore	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	850
Altro	Telaio sedile posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	850
Esternamente	Tergicristallo anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240
Esternamente	Tergicristallo lunotto posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240
Esternamente	Tetto	0	400	400	600	320	1200	2000	0	2000	2000	2000
Altro	Triangolo di emergenza	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60
Esternamente	Veicolo grandinato	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	2000	0	0
Esternamente	Veicolo non riparabile	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
Esternamente	Vetro fisso anteriore destro	0	0	0	0	0	0	0	260	520	520	520
Esternamente	Vetro fisso anteriore sinistro	0	0	0	0	0	0	0	260	520	520	520
Esternamente	Vetro fisso posteriore destro	0	0	0	0	0	0	0	260	520	520	520
Esternamente	Vetro fisso posteriore sinistro	0	0	0	0	0	0	0	260	520	520	520
Esternamente	Vetro porta anteriore destra	0	0	0	0	0	0	0	260	660	660	660
Esternamente	Vetro porta anteriore sinistra	0	0	0	0	0	0	0	260	660	660	660
Esternamente	Vetro porta posteriore destra	0	0	0	0	0	0	0	260	660	660	660
Esternamente	Vetro porta posteriore sinistra	0	0	0	0	0	0	0	260	660	660	660

Criteria di classificazione dei danni

Gli importi indicati nella presente tabella sono espressi in euro e non sono soggetti a IVA, in quanto riferiti ad addebiti di natura risarcitoria ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. 633/1972.

La valutazione del danno avviene in base al componente interessato, alla tipologia del danno e, ove previsto, alla sua estensione espressa in centimetri. Per **graffio** si intende una lesione superficiale o lineare della vernice o del materiale; per **graffio da vegetazione** un segno causato dal contatto con rami, rovi o altra vegetazione; per **ammaccatura** una deformazione del componente, con distinzione tra danni fino a 6 cm, oltre 6 cm e oltre 20 cm; per **scheggiatura** un danno localizzato con distacco o asportazione di materiale; per **crepa** o **rottura** una lesione che compromette l'integrità del pezzo; per **parte mancante** l'assenza totale o parziale di un componente o di uno dei suoi elementi; per **macchia, taglio o bruciatura** un danno che interessa una superficie o un rivestimento; per **foratura pneumatico** un danno che compromette l'integrità o l'utilizzabilità del pneumatico. I graffi si distinguono tra fino a 6 cm e oltre 6 cm. Nei casi in cui il danno comporti la compromissione del componente, la perdita di una sua parte o la necessità di riparazione o sostituzione, si applica la corrispondente voce prevista nella tabella.